

# Functiegerichtte Risico Inventarisatie

| Betreft functie of taak: Produktiemedewerkers metaal       |                                                                                                                         |                                             |   |   |     |                                                                                                                                                                    |                                           |   |   |    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|----|
| Potentiele risico's                                        | Mogelijke oorzaak                                                                                                       | Risicofactor vóór het nemen van maatregelen |   |   |     | Preventieve maatregelen                                                                                                                                            | Risicofactor ná het nemen van maatregelen |   |   |    |
|                                                            |                                                                                                                         | B                                           | W | E | R   |                                                                                                                                                                    | B                                         | W | E | R  |
| Langdurige blootstelling aan soldeerrook                   | Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal | 7                                           | 4 | 4 | 112 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met soldeerrook. Beschermende kleding.                                                | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Langdurige blootstelling aan lasrook                       | Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal | 7                                           | 4 | 4 | 112 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met lasrook. Beschermende kleding.                                                    | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Langdurige blootstelling aan gevaarlijke dampen            | Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis vluchtige stoffen | 7                                           | 4 | 3 | 84  | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met gevaarlijke dampen. Beschermende kleding.                                         | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Langdurige blootstelling aan tocht,wind, kou, hitte, regen | Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende kennis van risico's bij blootstelling aan zon, kou en tocht.        | 7                                           | 4 | 3 | 84  | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met toxische stoffen. Beschermende kleding.                                           | 4                                         | 5 | 3 | 60 |
| Langdurige blootstelling aan metaalstof                    | Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal | 6                                           | 4 | 3 | 72  | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met metaalstof. Beschermende kleding.                                                 | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Dynamische belasting                                       | Voortdurend het lichaam belasten door (verkeerd tillen) , duwen, trekken,                                               | 8                                           | 8 | 3 | 192 | Regelmatig pauzeren, andere werkzaamheden uitvoeren. training volgen m.b.t. voorkomen van dynamische belasting. Dagelijks minimaal een half uur wandelen. Sporten. | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Belasting rug                                              | Zwaar werk, verkeerde tilmethoden.                                                                                      | 6                                           | 5 | 3 | 90  | Gebruik maken van hulpmiddelen zoals wagentjes, steekkarren. Hulp vragen bij het versjouwen van zware voorwerpen. Tilcursus volgen.                                | 5                                         | 4 | 3 | 60 |

# Functiegerichte Risico Inventarisatie

| Betreft functie of taak: Produktiemedewerkers metaal |                                                                                                                                                                           |                                             |   |   |     |                                                                                                                                                                 |                                           |   |   |    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|----|
| Potentiele risico's                                  | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                         | Risicofactor vóór het nemen van maatregelen |   |   |     | Preventieve maatregelen                                                                                                                                         | Risicofactor ná het nemen van maatregelen |   |   |    |
|                                                      |                                                                                                                                                                           | B                                           | W | E | R   |                                                                                                                                                                 | B                                         | W | E | R  |
| Voortijdig vermoeid raken.                           | Slechte verlichting, onvoldoende klimaatbeheersing, onvoldoende isolatie waardoor lawaai van werkplaats of verkeer irritant wordt                                         | 5                                           | 5 | 3 | 75  | Zorgen voor goede ergonomische faciliteiten m.b.t. licht, geluid, hulpmiddelen. Brochures over voorkomen van oververmoeidheid lezen en ter beschikking stellen. | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Gewond raken door rondvliegend materiaal             | Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming. | 8                                           | 8 | 5 | 320 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met machines. Beschermende kleding..                                               | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Gewond raken door struikelen                         | Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming. | 5                                           | 5 | 5 | 125 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.                                                                        | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Gewond raken door snijden                            | Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden                                        | 6                                           | 4 | 5 | 120 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.                                                                        | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Gewond raken door uitglijden                         | Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden                                        | 6                                           | 5 | 5 | 150 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.                                                                        | 5                                         | 4 | 3 | 60 |
| Gewond raken door vallende voorwerpen                | Onvoldoende afbakening terrein, onvoldoende borging, onvoldoende opleiding en instructie. Onverwachte Kraanbewegingen.                                                    | 8                                           | 8 | 5 | 320 | VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding. Hijsvoorzieningen aanbrengen/ inwerkprogramma.                         | 4                                         | 4 | 3 | 48 |