

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Betreft functie of taak: Lassers, Snijders										
Potentiele risico's	Mogelijke oorzaak	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Preventieve maatregelen	Risicofactor ná het nemen van maatregelen			
		B	W	E	R		B	W	E	R
Langdurige blootstelling aan lasrook	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal	7	4	4	112	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met lasrook. Beschermende kleding.	5	4	3	60
Langdurige blootstelling aan metaalstof	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal	6	4	3	72	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met metaalstof. Beschermende kleding.	5	4	3	60
Langdurige blootstelling aan machine lawaai >80DBA	Onvoldoende isolerende maatregelen lawaaimakende machines. Onvoldoende gehoorbescherming	6	6	3	108	Lawaaimakende machines concentreren in geïsoleerde ruimte. VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van lawaai. Oorbescherming.	5	4	3	60
Voortijdig vermoeid raken.	Slechte verlichting, onvoldoende klimaatbeheersing, onvoldoende isolatie waardoor lawaai van werkplaats of verkeer irritant wordt	5	5	3	75	Zorgen voor goede ergonomische faciliteiten m.b.t. licht, geluid, hulpmiddelen. Brochures over voorkomen van oververmoeidheid lezen en ter beschikking stellen.	5	4	3	60
Gewond raken door rondvliegend materiaal	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming.	8	8	5	320	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met machines. Beschermende kleding..	5	4	3	60
Gewond raken door electrocutie	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming.	4	7	5	140	VCA certificaat behalen, opleiding Voldoende ondericht persoon 3140 (VOP 3140), schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met elektriciteit. Beschermende kleding.	3	4	3	36

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Betreft functie of taak: Lassers, Snijders										
Potentiele risico's	Mogelijke oorzaak	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Preventieve maatregelen	Risicofactor ná het nemen van maatregelen			
		B	W	E	R		B	W	E	R
Gewond raken door verbranding	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming.	5	5	5	125	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.	4	5	3	60
Gewond raken door struikelen	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming.	5	5	5	125	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.	5	4	3	60
Gewond raken door snijden	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden	6	4	5	120	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.	5	4	3	60
Gewond raken door uitglijden	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden	6	5	5	150	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.	5	4	3	60
Gewond raken door vallende voorwerpen	Onvoldoende afbakening terrein, onvoldoende borging, onvoldoende opleiding en instructie	8	8	5	320	VCA certificaat behalen, schriftelijke instructie m.b.t. risico's. Beschermende kleding.	4	4	3	48